

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 16 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 20~29℃

工程名称: 湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	查看各配电间 CT 表计接线整改情况, 石材区南配电间检查出一路线路故障, 仍待排查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	威胜	配电间接线整改, 3人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李加武	
记录人: 李加武	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金玉洁	