

# 监 理 日 记

天气: 雨  
气温: 9℃-12℃

日期: 2017年 1月 11日

星期: 三

工程名称: 湾田国际建材城10WM光伏项目

|                            |                   |                                   |     |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 陶湾区电缆沟回填, 水泥墩上顶检查 |                                   |     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位              | 施工内容及进度                           |     |
|                            | 威胜能源              | 陶湾区电缆沟回填 50%<br>水泥墩到场 60%, 上顶 50% |     |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                   |                                   |     |
| 本日现场监理人员                   | 李海广               |                                   |     |
| 记录人:                       | 李海广               | 总监 (总监代表):                        | 金玉强 |