

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 17 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 14-30℃

工程名称: 港田国际建材城10#商住楼工程

监 理 工 作 情 况	协同总包、业主对现场进行巡查, 石材区83层窗木托盘违规放置于组拼板上, 要求分包进行整改。	
施 工 情 况	承包单位 威附能源	施工内容及进度 1. 石材区组拼安装、搭接 16人。 2. 陶器B区接地焊接 3人。 3. 陶器A区仓库区放中统 9人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 吴加林		
记录人: 吴加林:		总监 (总监代表): 金碧洁