

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 09 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 多云

气温: -2~6℃

监
理
工
作
情
况

配重基配搬运过程中发生边角破损, 破损原因主要有碰撞和配重基出的强度较低。施工现场已要求先搬运强度较高的配重基, 并轻拿轻放。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间4#屋面配重基出就位, 完成100%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监 (总监代表):