

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 12 月 18 日

星期: 日

天气: 阴

气温: 0~11℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

部分后立柱、三角件1安装没有固定好,要求底部不平稳没有与配重基础很好的连接,要求重新安装。少部分后立柱内侧有锈迹要求进行防锈处理。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间6#后立柱、三角件1、三角件2、斜梁安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监 (总监代表):