

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 23 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -4~3℃

监
理
工
作
情
况

在现场检查过程中发现有配重基础安装在右间距出错, 设计2米, 实际为2.1米, 出现整体偏移, 要求全部整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#6配重基础^{安装}完成20%, 共计完成100%;
深加工车间#5配重基础安装完成20%。
熟食车间#3屋面配重基础就位完成70%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监 (总监代表):