

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: -4~1℃

日期: 2017 年 01 月 15 日

星期: 日

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

屋面电缆桥架到下线桥架处的弯曲半径小于设计, 不符合规范,
要求安排施工人员整改;

要求室内并网柜井2、井3移到配电室内;
给总包方下发了一份关于电缆敷设和并网柜的工作联系单, 详细内容
见工作联系单 ZCZS-ZHJL-06。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

熟食车间16台逆变器到汇流箱的4x6电缆敷设;
熟食车间2台汇流箱到井3并网点3x240电缆敷设;
深加工车间3台汇流箱到井1并网点3x240电缆敷设。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志夏

记录人:

总监 (总监代表):