

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 17 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -3~5℃

监
理
工
作
情
况

巡查深加工车间#1、#2屋面组件安装,在同阵列局部存在组件存在波浪形,造成整体没有达到横平竖直。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#4屋面防雷接地扁铁焊接完成50%,共完成100%;
深加工车间#1屋面组件安装完成90%(690%),共完成100%;
深加工车间#2屋面组件安装完成30%(353片),共完成40%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):