

监 理 日 记()

日期: 2017年03月12日

天气: 多云

星期: 月

气温: -1~10℃

工程名称: _____

监理工作情况

深加工车间井5、井6屋面逆变器接线完成前，需对组件进行开路电压检测，检测电压约为80V。对并网点出线进行接地摇表检测，检测电缆绝缘。井1并网点改造前要求对并网点相序进行检测，并进行标记，避免接线过程中出现错误；配电室改造盘柜停机后要求用万用表检测盘柜没带电后才允许进行改造。

施工情况

承包单位	施工内容及进度
	<p>深加工车间屋面MC4接头制作，#6屋面逆变器端完成3台，累计完成7台（共7台），井4屋面逆变器端完成3台（共3台），井3屋面逆变器端完成4台（共4台），井2屋面逆变器端完成5台（共10台）；</p> <p>深加工车间井2屋面直流电缆绑扎完成3%，共完成100%，深加工车间井1屋面直流电缆绑扎完成6%。</p> <p>深加工车间井2屋面直流电缆穿管完成60%，共完成100%，井1屋面完成40%。</p> <p>深加工车间井5屋面组件接地完成3%，共完成100%。</p> <p>井1并网点改造完成（接入深加工车间配电室）。</p>

其它事项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监（总监代表）：