

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 15 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 2~13°C

工程名称: _____

逆变器箱体内部通讯线屏蔽线接地和箱体接地整改完成。

监
理
工
作
情
况施
工
情
况其
它
事
项

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#2屋面组件接地完成20%,共完成100%;熟食车间#1、#2屋面组件接地完成100%;

深加工车间屋面电缆桥架调整修复完成(井2、#2屋面下线部分电缆桥架未完成)。

#2井网点改造完成(接入熟食车间配电室)。

熟食车间#1屋面直流电缆组件侧MC4接头制作完成100%;

#2屋面直流电缆组件侧MC4接头制作完成30%;

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):