

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 5~18℃

日期: 2017年03月18日

星期: 六

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	对熟食车间屋面的组串进行回路开路电压检测, 抽检结果:					
	回路编号	开路电压(V)	回路编号	开路电压(V)	回路编号	开路电压(V)
	HL2-NB1-A1	866	HL2-NB6-A1	851	HL3-NB2-A1	870
	HL2-NB1-A2	866	HL2-NB6-A2	850	HL3-NB2-A2	834
	HL2-NB1-A3	865	HL2-NB6-A3	851	HL3-NB2-A3	868
	HL2-NB1-A4	866	HL2-NB6-A4	851	HL3-NB2-A4	871
	HL2-NB1-A5	867	HL2-NB6-A5	852	HL3-NB2-A5	871
	HL2-NB1-A6	865	HL2-NB6-A6	851	HL3-NB2-A6	872
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度				
		熟食车间 3# 屋面逆变器直流电缆敷设完成3台, 敷设6台(56台). 熟食车间 4# 组串接地完成5路, 直流电缆绑扎、穿管完成5路.				
其 它 事 项						
本日现场监理人员		夏志兵				
记录人:				总监 (总监代表):		