

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 27 日

星期: -

天气: 多云

气温: 1~8°C

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

检查逆变器调试情况,能够正常运行,满足要求;
编制并整监理资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

向供电公司回复并网整改情况,并提交相关的检测
记录、试验报告.

华为逆变器技术人员到现场调试逆变器,调试完成(共56台)

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):