

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 3 月 31 日

星期: 五

天气: 阴有

气温: 4~14℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

施工单位工程资料审查及答复.

亭站互感器安装, 由于并网柜出厂时已安装一套互感器, 供电公司提供的互感器尺寸大于 ~~该~~ 并网柜供货商提供的互感器的尺寸, 经 A、B、C 三相上安装的互感器不能在同一排, 只能安装成为两上一下或一上两下的两排。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

供电公司对项目进行二次并网验收, 验收合格, 现场指挥工人安装供电公司提供的互感器。

其
它
事
项

本日现场监理人员 夏志兵

总监 (总监代表):

记录人: