

监 理 日 记()

日期: 2017年 10月 20日

星期: 五

工程名称: 泵站

天气: 晴
气温: 10℃-22℃

监 理 工 作 情 况	整理资料 检查消缺情况	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1090墙消缺 其余土建消缺. 电气消缺
其 它 事 项	滁州市领导现场参观检查	
本日现场监理人员: 芮金莲, 王朝珍		
记录人: 王朝珍		总监 (总监代表):

日
星
工监
理
工
作
情
况施
工
情
况其
它
事
项本
日
记