

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 27 日

星期: -

天气: 晴

气温: 26-12℃

工程名称: 泰顺县叶垵园120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查电气消缺, 已整改。
2. 资料整理

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 电气消缺。
2. 10kV站用变周边砌砖整改。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王亚星, 王朝辉

记录人: 王亚星

总监 (总监代表):