

日期: 2017年04月09日

星期: 12

工程名称: 高邮市国润20MW光伏发电项目升压站项目

天气: 小雨

气温: 6°C - 16°C

监
理
工
作
情
况

- ①. 运煤栈场回填夯实. 监理现场巡视发现地梁下有石块. 已下发通知单要求整改.
- ②. 监理下午检查主控楼支模绑扎.
- ③.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- ①. 运煤栈场回填夯实.
 - ②. 主控楼支模. 钢筋绑扎.
- 完成30%.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):