

监 理 日 记()

日期: 2017年05月23日

天气: 多云

星期: 二

气温: 14℃-26℃

工程名称: 泰源东升梨园沟120MW光伏发电项目升压站工程

监 理 工 作 情 况

1. 上午现场巡视发现, 发现油管铺设在电缆沟内. 要求施工单位整改. 通知设计确认.
2. 现场巡视发现主变油坑土方下沉(等候下雨) 出具整改通知单要求施工单位整改.
3. 业主召开梨园沟进场单位会议.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 运行综合楼内墙刷白. 清理.
2. 主变坑填地. 地砖贴.
3. 接地降阻.
4. 电缆沟御雨. 支撑.
5. 过路电缆穿管. 保护层. 浇筑.

其 它 事 项

本日现场监理人员: 高玉堂, 王朝辉

记录人: 高玉堂

总监(总监代表):