

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 10 日

天气: 小雨转晴

星期: 二

气温: 21℃-31℃

工程名称: 森源高州梨园河120MW光伏发电项目升压站工程

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视
2. 现场发现管道焊接, 没戴手套, 面罩要整改, 已整改.
3. 现场发现吊钩作业时没有安全绳, 已整改.
4. 35kV开关柜(图纸变更)混凝土浇筑, 合格. (验收合格)
5. 现场巡视, 上午发现施工区缺少安全防护设施, 把掩埋基础清理出来, 已清理.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 主要附属设备安装.
2. GIS 设备安装.
3. 35kV 混凝土浇筑.
4. 设备基础, 电缆沟修复.
5. 管道焊接, 设备基础清理.

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金生 李小龙 王朝辉

记录人: 李金生

总监 (总监代表):