

监 理 日 记()

日期: 17 年 8 月 8 日

星期: =

工程名称: 升压站

天气: 阴

气温: 33℃-25℃

监 理 工 作 情 况	7:40. 1. 站内巡视. 2. 对王新安全教育. 3. 施2中有交叉施2的. 防止相互伤害. 4. 北围墙砌石. 注意垂直度, 铺设广 场砖. 要注意水平度. 按照施2工艺标准 来要求.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 北围墙砌石. 2. 北围墙北侧. 路面抹灰. 3. 广场石砖铺设 (主要是南侧. 主控楼西侧) 4. 西围墙压顶. 排油管路砌石. 路缘石 沿缺. 西围墙压顶石砖沿缺. 5. 主控楼内洞试 (回方)
其 它 事 项	施2人数: 44 电气施2人数: 3 土建施2人数: 41 吊车 1 吊车 2 吊车 1 三 地 1	
本日现场监理人员		苗金建 王朝晖 姜心志 姜利利
记录人: 姜心志		总监 (总监代表):