

监 理 日 记()

B7

日期: 17 年 9 月 7 日

星期: 9

工程名称: 4 号 站

天气: 晴

气温: 19-32℃

监
理
工
作
情
况

7:~ 站内的巡视.

站内这组楼梯中间存在缝隙. 责令改正.

9:~ 周监理例会.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 站的排水管道上站抹平.
2. 站内台阶斜角补缺.
3. 站侧各台土方回填.
4. 电气 SVG 区补缺.

其
它
事
项

站2入站. 22

电气入站: 3

土建入站: 19

吊车: 1

土方运输车: 2

钩机: 1

本日现场监理人员

周金东 王朝火量 方. 方. 方. 方. 方. 方.

记录人: 方. 方. 方.

总监 (总监代表):