

监 理 日 记()

日期: 17 年 9 月 21 日

星期: 01

工程名称: 千乐汇

天气: 晴

气温: 18-29℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视。 2. 道路边排水道消缺。 3. 检查作业区配戴安全帽等。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 南侧]排水道抹平。 2. 雨水逢雨时侯胶坝会缝。 3. 照明基石找平。 4. 群管井紧固
其 它 事 项	施工人数: 13. 电气: 1人 土建: 12	
本日现场监理人员: 苏尔登 王利军 王小明 记录人: 王小明 总监(总监代表):		