

监 理 日 志

工程名称: 内乡县午集镇100MW光伏扶贫项目

日期	2018年4月8日 星期一	气候	晴	气温	10°/16°
监理单位动态:	2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	为包队				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 升压站道路整平, 施工人员2人. 2. 变电站基础-回填铁印石, 施工人员3人.				
检查发现的问题	1. 门卫室装修, 施工人员2人. 4. 光伏压接地焊接, 施工人员4人. 5. 外线消缺, 施工人员2人.				
处理措施、意见、结果	1. 并网手续需加快办理.				
协调内容或其他					
记录人	马爱祥		总监签阅		

