

监 理 日 志

工程名称: 内乡县北周乡北周村光伏电站

日期	2017年11月24日 星期六	气候	晴	气温	21℃/31℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态: 为包外施工人员					
施工机械动态: 挖土机3台, 拉土车2辆					
施工进度情况 施工部位	1. 拆运站场平, 施工人员 2. 光伏区无人施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	马少经, 王爱辉		总监签阅		