

监 理 日 志

工程名称:内乡县岞山镇100兆瓦光伏电站					
日期	2011年11月11日 星期六		气候	阴	气温 10℃ / 15℃
监理人员动态: 2人到现场			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态: 3名包工头、施工人员10人					
施工机械动态: 3台挖机、1台打孔机					
施工进度 部位情况	1. 升压站平场地、挖机3台、施工人员3人。 2. 升压站场打孔 施工人员 2人。				
检查发现的问题	3. 外墙基础施工 5人。 4. 外墙铁塔、塔基增加材料到 7基。				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	刀彦卿 助理		总监签阅		