

监 理 日 志

工程名称: 110kV变电站

日期	2017年12月15日 星期五	气候	晴	气温	-4℃/9℃
监理单位动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人 施工人员16人					
施工机械动态: 2台挖机、1台吊车、1台装载机					
巡视情况	1. 综合楼顶层未浇筑砌墙 施工人员3人。 2. 生产楼吊钩未拆 施工人员8人。				
检查发现的问题	3. 事故池池板未浇筑 施工人员6人。 4. 挡土墙砌墙 施工人员2人。 5. 配电室架设线架 14线架 14人。 6. 外线铁塔组立 施工人员16人。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张辉		总监签字		