

监 理 日 志

工程名称: 内江市金太阳100MW光伏电站

日期	2017年12月27日 星期三	气候	晴	气温	-1℃/10℃
监理单位动态:	2人到场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包4人 施工队16人				
施工机械动态:	一台吊车				
施工进度情况	1. 升压站主变设备焊接 施工人员6人。 2. 升压站母线架相拉板模 施工人员2人。 3. 光伏区线路管架安装支架 施工人员3人。 4. 光伏区箱变电缆制作 施工人员1人。 5. 光伏区塔组立及架设线路 施工人员8人。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容	无其他				
记录人	张永强		总监签阅		

