

施工日志

工程名称: 内乡县白土乡100mw光伏电站项目

日期	2018 年 1 月 5 日 星期五	气候	阴	气温	0℃-7℃
监理人员动态: 2人可到场 施工方人员动态: 总包4人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	因到路结冰, 现场无法施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	田蓬辉	总监签阅			

