

监 理 日 志

工程名称: 内乡县金盆乡100MW光伏发电站工程

日期	2018年1月2日 星期四	气候	晴	气温	-2/5℃
监理单位动态:	2人到场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人到场				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	自进场以来, 未发现任何质量问题。				
检查发现的问题	无。				
处理措施、意见、结果	无。				
验收内容					
监理人	王亚辉		总监理工程师		

