

监 理 日 志

工程名称: 内蒙古包头100MW光伏电站项目

日期	2018年1月22日 星期一	气候	阴	气温	-5℃/6℃
监理人员动态: 2人到场 施工方人员动态: 总包4人 施工机械动态:			材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工进度情况	1. 升压站围墙砌, 施工15人. 2. 生产楼吊装设备, 施工5人.				
检查发现的问题	3. 光伏区组件安装, 施工20人. 4. 外线架设线路, 施工72人.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	周建洋		总监签字		

