监 理 日 志

工程名称：内蒙[illegible]100MW光伏电站项目

日期	2018 年2月5日 星期二	气候		气温	

监理人员动态：2人到场	材料进场、取样见证、合格情况：
施工方人员动态：清包队	
施工机械动态：	

施工部位进度情况	1. 升压站围墙砌墙 施工人员15人. 2. 生产楼扶手安装. 施工人员5人.
检查发现的问题	3. 光伏区组件安装, 18 施工人员18人 4. 外线架设线路 施工人员40人.
处理措施、意见、结果	无
协调内容或其他	

记录人		总监签阅	

由 扫描全能王 扫描创建