

监 理 日 志

工程名称: 内乡县卡里乡100MW光伏电站项目

| | | | | | |
|---|---|----|-----------------|----|----------------------|
| 日期 | 2018年3月10日 星期六 | 气候 | 晴 | 气温 | 3 rd /0.6 |
| 监理人员动态: 2人到场 施工方人员动态: 总包4人 施工机械动态: 一台挖机, 一台铲车 | | | 材料进场、取样见证、合格情况: | | |
| 施工进度情况 | 1. 升压站接地网修复, 施工队1队。 2. 升压站场内道路找平, 施工队2队。 | | | | |
| 检查发现的问题 | 3. 生产楼电气安装, 施工队2队。 4. 外线架线安装钩具, 施工队2队。 5. 光伏区及集电线路无人施工。 | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 并同手续需加快进度。 | | | | |
| 协调内容 或其他 | | | | | |
| 记录人 | 见资料 | | 总监签阅 | | |

