


# 监 理 日 志

工程名称: 内乡县有奥沙100MW光伏电站项目

日期	2018年3月14日 星期三	气候	晴	气温	20°/8°
监理人员动态: 2人到场.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 为包伙.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 换土填养料. 施工队3人. 2. 升压站进站道路硬化. 施工队1人.				
检查发现的问题	3. 生产楼设备安装. 施工队15人. 4. 光伏区接地焊接. 施工队2人. 5. 外线塔基及间隔安装. 施工队18人.				
处理措施、意见、结果	1. 并网手续需加快进度.				
协调内容 或其他					
记录人			总监签阅		

