

监 理 日 志

工程名称: 内乡县白土乡100MW光伏电站项目

日期	2018年3月14日 星期一	气候	阴	气温	20/5℃
监理人员动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 为包队					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 因天气原因(下雨)导致升压站土建无人施工。				
检查发现的问题	2. 光伏区无人施工。 3. 外线无人施工。 4. 生产综合楼头4月制作施工队未认。				
处理措施、意见、结果	1. 并网手续需力叫长进度。				
协调内容或其他					
记录人	刘建林		总监签阅		

