

监 理 日 志

工程名称: 内乡县市国乡100MW光伏电站项目		日期: 2018年4月5日 星期一	气候: 阴	气温: 3 rd /8 th
监理单位动态: 2人到岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 劳务4人				
施工机械动态:				
施工进度情况 施工部位	1. 因天气下雨导致无施工。 2. 监理2人在项目办公室学习规范。			
检查发现的问题				
处理措施、意见、结果				
协调内容 或其他				
记录人			总监签阅	

