

监理日志

工程名称：内乡县龙潭乡100MW光伏电站项目

日期	2018年4月17日 星期二	气候	晴.	气温	18°C / 25°C		
监理人员动态：	2人到场			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	总包4人。						
施工机械动态：							
施工进度情况	1. 光伏区接地极打孔，施工人员4人。 2. 光伏区接地焊接，施工人员2人。 3. 光伏区围栏安装，施工人员2人。 4. 升压站卫门室批墙，施工人员2人。 5. 升压站包墙洞接地焊接，施工人员3人。 6. 外线消缺，施工人员2人。						
检查发现的问题	1. 网网连接需加快进度。						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其它							
记录人	周爱群		总监签阅				



由 扫描全能王 扫描创建