

# 监 理 日 志

工程名称: 内蒙古卡其沙100MW光伏电站EPC

日期	2018年11月18日 星期三	气候	晴	气温	24/22℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
2人到场					
施工方人员动态:					
25包机					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏区接地极打桩, 施工人员6人 2. 光伏区接地焊接, 施工人员3人				
检查发现的问题	3. 光伏区围栏安装, 施工人员8人 4. 升压站卫门室扯线, 施工人员2人 5. 升压站围墙安装电网, 施工人员2人 6. 升压站避雷针安装, 施工人员1人 7. 外线消缺, 施工人员2人				
处理措施、意见、结果	1. 并网手续需加快进度.				
协调内容或其他					
记录人	刘彦辉		总监签阅		

