

监 理 日 志

工程名称: 内乡县葛乡100MW光伏电站项目.

日期	2018年5月3日 星期一	气候	晴	气温	22℃/27℃
监理人员动态: 2人到场 施工方人员动态: 劳务4人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 升压站无人施工. 2. 外线无人施工.				
检查发现的问题	3. 光伏区因工人施工导致无人施工.				
处理措施、意见、结果	1. 并网验收需加快速度. 2. 省调提出的整改意见要抓紧整改.				
协调内容或其他					
记录人	- 刘建辉		总监签阅		

