

监 理 日 志

工程名称: 内乡县卡曲乡100MW光伏电站项目

日期	2018年5月10日 星期四	气候	晴	气温	11°/25°C
监理人员动态: 1人到场 施工方人员动态: 总包4人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 升压站无人施工. 2. 外线无人施工.				
检查发现的问题	3. 光伏区因阻工导致无人施工.				
处理措施、意见、结果	1. 并网指标需加快进度. 2. 光伏区阻工需尽快解决.				
协调内容或其他					
记录人	田建辉	总监签阅			

