

# 监 理 日 志

工程名称: 内乡县卡曲乡 100MW 光伏电站项目.

|                 |                                 |      |                 |    |           |
|-----------------|---------------------------------|------|-----------------|----|-----------|
| 日期              | 2018 年 5 月 11 日 星期五             | 气候   | 晴               | 气温 | 20° / 23° |
| 监理人员动态: 2 人到场   |                                 |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |           |
| 施工方人员动态: 总包 4 人 |                                 |      |                 |    |           |
| 施工机械动态:         |                                 |      |                 |    |           |
| 施工进度情况          | 1. 升压站无人施工.<br>2. 光伏区因阻工导致无人施工. |      |                 |    |           |
| 检查发现的问题         | 3. 外线无人施工.                      |      |                 |    |           |
| 处理措施、意见、结果      | 1. 并网指标需尽快解决.<br>2. 光伏区阻工需尽快解决. |      |                 |    |           |
| 协调内容或其他         |                                 |      |                 |    |           |
| 记录人             | 周建辉                             | 总监签阅 |                 |    |           |

