

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 21 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 17℃/14℃

工程名称: 内乡县枣园乡100MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 在项目审查施工单位的施工资料.
2. 到老伙区查看施工中存在的問題
3. 提到对升压站基础下陷的整改措施
4. 要求施工单位进快开始施工.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南
东
东
送.

1. 升压站无人施工.
2. 外线无人消缺.
3. 老伙区无人施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

周建祥 马少强

记录人:

周建祥

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建