

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 22 日

天气: 阴
气温: 26/27℃

星期: 二

工程名称: 内乡县古阳乡 100MW 光伏包站项目。

监
理
工
作
情
况

1. 在项目部审查施工单位的施工资料。
2. 到光伏区查看是否存在缺陷。
3. 提出对围墙开裂的整改要求。
4. 提出挡土墙的下陷问题需要整改。
5. 要求施工单位进快开始施工。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京
东送

1. 升压站无人施工。
2. 外线无人巡检。
3. 光伏区无人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

周建辉 马少经

记录人: 周建辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建