

监理日志()

日期: 2018年5月21日

天气: 晴

星期: 四

气温: 19/24°C

工程名称: 内乡县乍曲乡100MW光伏电站项目.

监理工作情况	1. 在项目部审查施工单位的施工资料. 2. 提出对围开裂的整改要求. 3. 提出对基础下陷的整改要求 4. 要求施工单位尽快开始施工.		
	施工单位	施工内容及进度	时间
	河南 东送	1. 升压站无人施工. 2. 光伏区紧固螺丝2人. 3. 外线无人施工.	2018.5.21
	其它事项		

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	河南 东送	1. 升压站无人施工. 2. 光伏区紧固螺丝2人. 3. 外线无人施工.

其它事项	本日现场监理人员	周莲峰、孙经
	记录人:	周莲峰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建