

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 26 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 18°/23°

工程名称: 丹阳县丹阳县100MW光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

1. 在项目审查施工单的施工资料.
2. 提出对围墙开裂的整改要求
3. 提出对挡土墙开裂的整改要求
4. 要求施工单位尽快开始施工.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京
东进.

1. 升压站无人消缺.
2. 外线无人消缺.
3. 光伏区无人施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

刁建辉 马少强

记录人:

刁建辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

