

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 12 月 16 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 0℃-10℃

工程名称: 洛阳丰盟新能源有限公司光伏发电站项目

监
理
工
作
情
况

在北沟检查打桩工作。

在检查工作中发现部分打桩机打孔不合格，
有许多桩点跟当地情况不能相配套。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭新
能源

上海建
冶集团

北沟村打桩，部分桩位位于水沟、山坡，易发
洪涝区，还有位于居民的庭院之中。

李上村卸管桩，
北沟放桩点。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘士发、历生雷

总监（总监代表）：刘士发

记录人：历生雷

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建