

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 6 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 2/15℃

工程名称: 洛阳丰源新能源 60MWp 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	赴建设进横梁一车 赴建设监理 业主(东工、王工)、施工检查 赴打桩 情况、有断桩 桩身裂纹、地质较硬引孔打 桩有不到位 不合格、外漏 1.8m~2m 赴围栏施工, 碰坏一组支架	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东恒电力 强盛电力	升压站电气通油 生活楼电气施工、围墙施工 女儿墙抹灰 二楼抹灰 综合楼 女儿墙抹灰、刮白、抹门口
其 它 事 项		
本日现场监理人员	刘士发	
记录人: 刘士发	总监(总监代表): 刘士发	