

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3月 8日

星期: 三

天气: 晴

气温: 16/3℃

工程名称: 洛阳丰盈新能源60MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	赴电网埋深不够 综合楼槽钢焊接、刮白 综合楼外墙保温、改高压室门洞 生活楼内墙抹灰、刮白		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	东旭电力 强盛电力	梁时管桩施工 压桩 生活楼 内墙施工 北沟挖箱变基础 北沟组件安装	
其 它 事 项	北沟2#组件 赴1#管桩		
本日现场监理人员	刘士发		
记录人:	刘士发		
		总监 (总监代表): 刘士发	