

监 理 日 记()

日期: 2017年3月9日

星期: 四

工程名称: 通榆县新能源光伏光伏电站项目

天气: 晴
气温: 5℃-18℃

监 理 工 作 情 况

早上升压站油池绑扎钢筋, 固定保温板.
早上生活楼内墙抹灰, 批刮白.
光伏光伏区组件, 支架安装不合格.
下午开始整改, 有一台打桩机在
施工, 引孔孔位不符, 管桩3次打压,
光伏光伏区围网基础不合格, 未
安装施工, 已提出整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

余江勇

强益勤

生活楼因墙砌筑.
梁村光伏区有一台打
桩机在施工.

其 它 事 项

19:30在五头镇项目部召开监理例会.

本日现场监理人员

刘士发、厉生雷

记录人: 厉生雷

总监(总监代表): 刘士发