

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 10 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 22-18℃

工程名称: 50MW 丰源新能源光伏光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

丰源光伏区雷亿施工队有一台拖拉机在散梳, 两台打桩机在施工.

丰源光伏区建冶施工队在焊接立柱, 安装围网.

丰源升压站在焊接槽钢, 油池支护模板, 生活楼围墙砌筑.

兆润光伏区围网.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

泰和电力

强盛电力

兆润光伏区上海建冶施工队在安装组件, 发现支架安装不合格的地方已提出, 并要求整改.

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘士发、居生雷

总监(总监代表): 刘士发

记录人: 居生雷