

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 4 月 3 日

星期: 三

工程名称: 沛县明早新能源60MW光伏电站项目

天气: 阴

气温: 11℃-14℃

监 理 工 作 情 况

梁村光伏区围栏杆用木棍。
梁村光伏区部分引孔孔深为1.9m。
孔径为0.3m。
北沟光伏区围网部分损坏。
寿王光伏区围网部分损坏。
生活楼水管未按图施工。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

森源电力

陆益勤

梁村光伏区引孔打桩、安装支架。
寿王光伏区安装组件、支架、开
挖箱变基础。
35kV 6号基坑平整。

其 它 事 项

明早洗坑35kV 2、3号塔基。

本日现场监理人员

刘士发、陆益勤、朱马东

记录人:

陆益勤

总监(总监代表):

刘士发

江苏省建设厅监制