

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 1日

星期: 二

天气: 多云

气温: 24℃-28℃

工程名称: 洛阳栾川新景源60MW光伏电站项目

监理工作情况	检查亭上光伏区已安装组件消缺。 检查北沟光伏区已安装组件消缺。 检查亭上光伏区焊接接地扁铁。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
施工情况	新旭电力	亭上光伏区、北沟光伏区已安装组件消缺。 亭上光伏区焊接防雷接地扁铁。
其它事项		
本日现场监理人员	刘士发、房生雷	
记录人:	房生雷	总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建